

भारत सरकार
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

कार्यालय :- कार्यपालक अभियन्ता, जैसलमेर,
के.लो.नि.वि., प्लॉट नं. 6, निर्माण सदन,
ट्रांसपोर्ट नगर, जैसलमेर (राज)-345001



Office :- Executive Engineer, Jaisalmer
CPWD, Plot No. 6, Nirman Sadan,
Transport Nagar, Jaisalmer- 345001

e-Mail :- jsmsecjmcd.cpwd@nic.in & eejmcd@rediffmail.com

पत्र संख्या 54 (398) / का.अभि. / जैसलमेर / 2022 / 248 दिनांक :- 06/05/22


सेवा में,

Principal
KV Jalipa Cantt.
Distt. Barmer (Rajasthan)

विषय: Structural safety certificate for KV, Jalipa Cantt. Barmer


संदर्भ: आपके कार्यालय का पत्रांक A-56/KV/JLP/2022-23/91 Dated: 04-05-2022

उपरोक्त विषय के कम में लेख है कि उपरोक्त बिल्डिंग का
Structural Safety Certificate संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।


कार्यपालक अभियन्ता
के.लो.नि.वि. जैसलमेर (राज.)

प्रतिलिपी:


1. सहायक अभियन्ता के.लो.नि.वि. बाडमेर को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।



कार्यपालक अभियन्ता
के.लो.नि.वि. जैसलमेर (राज.)


STRUCTURAL SAFETY CERTIFICATE

Name of Building: Kendriya Vidyalaya, Jalipa Cantt. Barmer

It is stated that the Assistant Engineer, Barmer and his subordinate staff has inspected the above said school building on 06-05-2022 and found that the building is apparently safe for one year. As per his information no structural drawing is available to this office and the building is not constructed by CPWD. The school building is constructed in the belt area affected by underground Bentonite soil and no record is also available whether provision for bentonite soil is considered during construction in the foundation.


Junior Engineer
CPWD, Barmer


Assistant Engineer
CPWD, Barmer


Executive Engineer
CPWD, Jaisalmer